

Dispositivi per sfiammatura

Ugelli macchina

Descrizione del prodotto



Gli ugelli macchina vengono utilizzati nella sfiammatura automatica e possono essere installati indifferentemente sia sul cannello BS/86 sia sul cannello LITTLE/F.

Gli ugelli BS/P presentano una fiamma monodardo, per essere installati sui cannelli macchina devono essere dotati di apposita ghiera di fissaggio (codice C0358).

Componenti

| ACCESSORI | CODICE |
|------------------------|---------|
| GHIERA BSP | C0358 |
| MISCLELATORE BS/P1-1,5 | M0043AC |
| MISCLELATORE BS/P2-4 | M0043 |

Dati tecnici

| CODICE | UGELLI | CANNELLO | P O ₂ | Q O ₂ | P C ₃ H ₈ | Q C ₃ H ₈ |
|--------|---------|----------|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| M0042A | BS/P1 | BS/86 | 2 bar | 1,2 Nm ³ /h | 1,2 bar | 0,2 Nm ³ /h |
| | | LITTLE/F | 3 bar | 1 Nm ³ /h | 1,2 bar | 0,2 Nm ³ /h |
| M0042B | BS/P1,5 | BS/86 | 2 bar | 1,3 Nm ³ /h | 1,2 bar | 0,3 Nm ³ /h |
| | | LITTLE/F | 3 bar | 1,4 Nm ³ /h | 1,2 bar | 0,4 Nm ³ /h |
| M0042 | BS/P2 | BS/86 | 5,5 bar | 11,3 Nm ³ /h | 1,2 bar | 1,4 Nm ³ /h |
| | | LITTLE/F | 5,5 bar | 11,15 Nm ³ /h | 1,2 bar | 2 Nm ³ /h |
| M0041A | BS/P3 | BS/86 | 5,5 bar | 11,4 Nm ³ /h | 1,2 bar | 1,9 Nm ³ /h |
| | | LITTLE/F | 5,5 bar | 11,6 Nm ³ /h | 1,2 bar | 2,4 Nm ³ /h |
| M0041 | BS/P4 | BS/86 | 5,5 bar | 13,9 Nm ³ /h | 1,2 bar | 3,1 Nm ³ /h |
| | | LITTLE/F | 5,5 bar | 12 Nm ³ /h | 1,2 bar | 2,2 Nm ³ /h |